


Maschinen regelmäßig prüfen und warten! Kopfmachine Brötchenanlage

In vielen Backbetrieben werden Kopfmachines für Brötchenanlagen nach dem Prinzip der Kolbenteiler mit Kammer- oder Trommelrundwirker eingesetzt. Mit der Zeit können sich die Messkolben verstellen. Dies hat zur Folge, dass Teiglinge beim Ausstoßen hängen bleiben.

Es kann zu schweren Unfällen führen, wenn versucht wird, anklebende Teiglinge am Ausstoßstempel der Messkammer mit dem Finger zu entfernen!

Zwischen den Messkammern der Wirktrommel und der Übergaberolle zu den Spreizbändern kann eine Scherstelle entstehen:



Deshalb:

- ✓ Überprüfen Sie die korrekte Arbeitsweise der Maschine in kurzen Abständen durch Sichtkontrolle bei laufender Maschine.
- ✓ Wenn Sie Teiganhaftungen feststellen, beauftragen Sie umgehend den Kundendienst mit der Nachjustierung.
- ✓ Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter, nicht mit den bloßen Händen die Störung bei laufender Maschine zu beseitigen (nur geeignete Hilfsmittel mit Stiel, die einen ausreichenden Abstand gewährleisten verwenden!)